FOTOGRAFÍAS DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR INCLEMENCIA DEL TIEMPO EN DÍA 04/03/19

- Caídas y roturas de árboles y ramas

- Desprendimiento de parte del techo de subestación Nº 4

- Rotura de estacionamiento vehicular

- Rotula de puerta de ingreso y parte del cielorraso en bar-comedor

- Desprendimiento y dobladura de chapas estructurales en equipos de aire acondicionado

- Daños en unidades condensadoras de equipos de aire acondicionado debido a granizo

Carrier